

Aspects Pratiques & Nouveautés en Ventilation

Bruno Marquis, ing.

CFM Système Inc.

Collaborateur: Francis Pouliot, ing. CDPQ

Objectifs

- Normes Ventilation 2013 (été)
- Canicules Estivales
 - Pistes de Solution
 - Limiter les Inconvénients / Pertes de Production
- Technologies de l'information





Normes – Débit de Ventilation

SANS Considération pour Système à Débit Réduit

→ Mise-Bas:

- Minimum de 400 CFM / truie
- 0.85 Changement d'air / minute

→ Gestation / Bloc Saillie:

- Minimum de 225 CFM / truie
- 1.25 à 1.3 Changement d'air / minute

→ Pouponnière:

- Minimum de 30 CFM / porcelet (25-30 kg)
- 0,9 à 1.25 Changement d'air / minute

→ Engraissement:

- Minimum de 90 CFM / porc
- 1.4 Changement d'air / minute




Normes 2013 (suite)

- ↓ Possible vs DÉBIT Standard
 - † Vitesse au niveau des animaux
 - » Circulateur d'air (Pouliot et coll. AQINAC 2012)
- Air frais disponible aux animaux ???
- Vitesse d'air au Plancher (été) ???

Débit OK ≠ Pas de problème





Solutions d'Appoint...

- Système Goutte-à-Goutte
 - Mise-Bas / Gestation
- Système de Brumisation
- Circulateur / Brasseur d'air
- Isolant de Sous-toit
 - Entrée d'air = Grenier
- Entrée d'air directionnelle
- Points de Régie
 - Arrosage des truies
 - Gestion des Lampes Chauffantes





<u>Principe</u>: Goutte d'eau fraîche qui tombe dans le

COU de la TRUIE par temps chaud

Description:


- Tuyauterie PVC ou Carlon au plafond
- Descente à chaque truie
- Buse à l'extrémité pour contrôler débit d'eau
- Activé avec valve électrique (selon T°)

Applications:

- Mise-Bas
- Gestation




Utilisation en Mise-bas







Utilisation en Gestation





Buse



Système Goutte-à-Goutte (suite)

AVANTAGES

- ↑ Prise Alimentaire
- Meilleur État de Chair
- Système PEU coûteux
- ↓ Mortalité

INCONVÉNIENTS

- Consommation d'eau
- Peut Mouiller les porcelets (Mise-Bas)
- Entretien / Buse

Très UTILISÉ aux ÉTATS-UNIS en Mise-Bas



Points à Considérer:

- Automatiser l'Arrêt / Départ du Système
 - » Activation selon To extérieure
 - » Contrôleur Électronique (Minuterie)
- Valve Manuelle à l'entrée de CHAQUE Salle (Mise-Bas)
 - » Ne pas utiliser Salle vide
- Bien choisir le type de buse
 - » Gaspillage d'eau
 - » Éclabousser les porcelets (Mise-Bas)
 - » Sélection des Buses = 1 goutte aux 10 secondes



Combinaison GAGNANTE

Goutte-à-Goutte + Brasseur d'air

IMPORTANT:

- Possible de Réduire la Consommation d'eau TOTALE
 - » Système Goutte-à-Goutte utilise de l'eau
 - » ↓ Gaspillage d'eau par les truies
 - » MOINS D'EAU utilisé
- \$\ 50\% Rythme Cardiaque Truies Gestantes
 - »

 Risque de Mortalité
 - » ↓ Stress
 - » ↑ Prise alimentaire

Référence: Pouliot et al. / AQINAC 2012



Système de Brumisation

<u>Principe</u>: Pulvériser de l'eau fraîche à Haute Pression

↓ To ambiante par temps chaud

Description:

- Pompe à Haute Pression (1000 à 1200 lbs)
- Tuyauterie en acier inoxydable 1/2" (buses @ 48")
- Installation à proximité des Trappes d'air
- Fonctionnement avec MINUTERIE

Exemple: 120 secondes ON

45 secondes OFF



POMPE & KIT DE FILTRATION (Système de Brumisation)









FINES GOUTTELETTES... (Système de Brumisation)



EFFET DU BRUMISATEUR To Ambiante



EFFET DU BRUMISATEUR Humidité Relative



SYSTÈME DE BRUMISATION

- Observations Producteurs
 - ↓ T° ambiante de 3.5 à 6°C (7-12°F)
 - ↑ Humidité Relative de 15-25%
 - Efficacité varie selon Conditions Extérieures
 - ↑ Prise alimentaire des truies (Mise-Bas)
 - Meilleur état de chair des truies au sevrage
 - ↓ Mortalité (Mise-bas)
 - Peut mouiller les porcelets (Mise-Bas)
 - » Emplacement des buses / Buse à demi-bloquée
 - Entretien MINIMUM requis
 - » Remplacement des buses / Qualité d'eau





Principe: Créer une Grande VITESSE D'AIR au niveau


des animaux par temps chaud


Description:

- Ajout de Circulateurs d'air (18 à 48" de diamètre)
- Endroits Stratégiques



CIRCULATEUR D'AIR (Gestation)





ATTENTION:

- Créer VITESSE D'AIR au niveau des TRUIES
 - » PAS au plafond...
 - » PAS dans les allées...
- Préférable d'avoir plusieurs ventilateurs
 - » Idéalement 36" de diamètre
 - » Meilleure RÉPARTITION
 - » Moins de COINS MORTS (air stagnante)
- Installation Animaux À RISQUE
 - » Mise-Bas
 - » Fin de Gestation (3 dernières semaines)







LIMITE DU SYSTÈME:

- Les porcs ne TRANSPIRENT pas
- To au niveau des animaux = To peau

To ambiante ≠ To ressentie par le porc

Micro-climat en périphérie des animaux

Niveau d'entassement / Faible Vitesse d'air

Circulation d'air ≠ EFFICACE



Combinaison GAGNANTE

Arrosage + Brasseur d'air

RÉSULTATS INTÉRESSANTS:

- Pouliot et al. / AQINAC 2012
 - » Site d'engraissement
 - » Utilisation de CIRCULATEURS D'AIR
 - » DÉTREMPAGE des enclos sur Minuterie
 - » Temps de Canicule sévère
 - » Taux de Ventilation: 45 CFM / porc
- Résultats Obtenus
 - » ↑ GMQ de 45 g/jr
 - » Consommation d'eau: ↓ 2 litres / porc / jr








Brasseur d'air

Salle d'Engraissement





Isolant de Sous-Toit (Grenier)

Principe: → Éviter que le soleil ne SURCHAUFFE l'entretoit

par temps chaud

→ Créer une chambre d'air (isolant) sous la tôle

Applications: Air fraîche prise dans le Grenier en été

Bâtiments Larges

<u>Description</u>: → Installation d'une membrane sous la toiture


Tyvek, Air Gard, Matériel à Bulle, etc.

→ Installation entre les fermes de toit (trust)


Application PEINTURE CÉRAMIQUE sur la Toiture



Isolant de Sous-Toit (Grenier)



Effet – Isolant de Sous-Toit



Entrée d'air Directionnelle

Principe: Créer une Grande VITESSE D'AIR au niveau

des animaux par temps chaud

Description:


- Entrée d'air Modulaire AU PLAFOND
- Air Frais dirigé au niveau des porcs par temps chaud

Applications:

- Ventilation Mécanique
- Mise-Bas / Gestation / Pouponnière / Engraissement




Entrée d'air NON-DIRECTIONELLE






Entrée d'air DIRECTIONELLE (suite) Entrée d'air Centrale





Entrée d'air DIRECTIONELLE (suite) Entrée d'air Modulaire





ARROSAGE LES TRUIES ...

- Très EFFICACE
- Cibler le COU / ÉPAULE des truies
- † HUMIDITÉ dans la pièce
- Doit être jumelé avec Vitesse d'air
- Tout le monde s'en va à 16h00...

Le PIRE est à venir pour la truie Très HUMIDE dans le bâtiment Plancher tout MOUILLÉ Le VENT extérieur TOMBE



Majorité des Mortalités = Fin de Journée



ARROSER L'ENTRÉE D'AIR EXTÉRIEUR

- EFFICACE
- ↓ T^o Appréciable dans les salles d'élevage
- Faible ↑ HUMIDITÉ dans la pièce
- Forte ↑ Consommation d'eau
 - » ATTENTION... Capacité du puits
- Utiliser BOYAU D'ARROSAGE percé
 - Installation DANS ou à l'extérieur de l'Abris-vent
- Tâche de ROUILLE sur la tôle (CALCAIRE)



GESTION – LAMPES CHAUFFANTES

- Éteindre les lampes chauffantes Temps de Canicule
 - » Sauf lors de la Mise-Bas
 - » Moins chaud pour la truie
 - » Moins d'écrasement (porcelets)
 - » Soulage l'entrée électrique ... et la facture d'Hydro ...
- ATTENTION Remise en fonction des lampes
 - » Départ du personnel à 16h00
 - » Ré-allumage des lampes chauffantes ???
 - » Le PIRE de la journée pour la truie est à venir
- Arrêt / Départ des lampes Temps de Canicule
 - » FACILE à automatiser selon To extérieure



EN RÉSUMÉ...

- Système de Ventilation ADÉQUAT
 - Nombre suffisant de Ventilateurs / Trappe d'air
- Points de Régie
 - Arrêt des Lampes Chauffantes
 - ARROSAGE des Truies
 - Surveillance ÉTROITE des Truies à Problème
 Mise-Bas + Fin de Gestation
 - Formation Personnel de Ferme
 Plan d'intervention CLAIR pour tous



EN RÉSUMÉ (suite)

- Plusieurs Solutions d'appoint
 - Entrée d'air GRENIER
 Isolant de Sous-Toit REQUIS
 - Ajout de Circulateurs d'air = EFFICACE Mais le système à ses limites...
 - Système Goutte-à-Goutte / Détrempage = TRÈS EFFICACE
 Laissé le temps aux animaux de s'assécher
 Doit être combiné avec Brasseurs d'air
 - Système de Brumisation (PEU EFFICACE par temps humide)
 Très apprécié Corridor de Conditonnement d'air / Préchauffage
 - Entrée d'air DIRECTIONNELLE = TRÈS EFFICACE Remplace l'utilisation de Circulateurs d'air

COMBINAISON GAGNANTE: Vitesse d'air / Mouiller les Porcs





Information de BASE

- Contrôleur Ventilation
 - Enregistrement To min / To max Quotidien
 - Temps de Fonctionnement Chauffage
 - Consommation d'eau
 - Relevé QUOTIDIEN Gérant

C'est BIEN de noter l'information...
INUTILE si Aucun CORRECTIF
n'est apporté en cas d'irrégularités !!!



Information de BASE (suite)

Actions Correctives

- Écart de Température
 - » Critique pour la santé du Troupeau (Automne / Printemps)
- Chauffage fonctionne TROP
 - » Vérification Paramètres du Contrôleur / Sonde To
 - » Rajustement des Trappes d'air
- Consommation d'eau
 - » Signe Précurseur Problème de Santé
 - » Dégât / Fuite d'eau

Formation du Personnel



Coût de Chauffage CIBLE

- Mise-Bas / Gestation =
- Pouponnière =
- Engraissement =

11 litres / truie / an


8 à 10 litres / place / an

3 à 4 litres / place / an

Déjà vu de 4 à 5 FOIS plus élevé !!!



Balance à Silo



Consommation de Moulée

- Contrôleur Balance à Silo
 - Technologie Abordable & Fiable
 - » Même avec présence de Glace en hiver
 - Grande Précision (Cellule de Pesage sous Pattes du Silo)
 - Alarme Niveau Bas (500 kg par exemple)
 - » Prévient Manque de Moulée
 - Meilleure Planification (Fin de lot)
 - » Pouponnière / Engraissement
 - Norme HACCP
 - » Aspiration Restant de Moulée





Technologie d'information

- Accès INTERNET à la Ferme
 - Rapport Journalier Paramètres de Production
 - » To consigne
 - » To min / To max
 - » Mortalité
 - » Temps de Fonctionnement Chauffage
 - » Consommation d'eau
 - » Consommation de Moulée

Envoi AUTOMATIQUE par e-mail au SUPERVISEUR d'élevage / VÉTÉRINAIRE / Autres INTERVENANTS



Rapport Typique

Date	Tº Consigne	Tº Min	Tº Max	Humidité	Consommation		
				Relative	Eau	Moulée	Propane
	(°F)	(°F)	(°F)	(%)	(litres)	(kg)	(heure)
12 mars	70,0	68,3	71,5	62	2560	1035	1h35
13 mars	70,0	68,9	71,2	64	2568	1056	2h15
14 mars	70,0	69,5	70,9	68	2621	1101	1h22
15 mars	69,5	69,2	70,4	61	2635	1095	0h34
16 mars	69,5	68,1	70,2	58	1835	735	1h50
17 mars	69,5	68,4	73,2	59	2625	1132	0h00
18 mars	69,5	68,2	72,5	62	2635	1158	0h00
19 mars	69,0	67,9	72,1	67	2701	1235	0h34
20 mars	69,0	67,7	71,1	63	2695	1201	1h12
21 mars	69,0	61,3	71,4	60	2735	1256	8h55



Technologie d'information

- Communication à Distance via INTERNET
 - Technologie DISPONIBLE
 - UTILISÉ ACTUELLEMENT dans d'autres productions
 - Très RÉPANDUE aux États-Unis
 - » PLUS GROS site d'élevage
 - » PLUS VASTE territoire
 - » Main d'oeuvre à la ferme MOINS QUALIFIÉE
 - Excellent OUTIL de GESTION
 - Rapidité d'INTERVENTION
 - Meilleure EFFICACITÉ / Superviseur d'élevage





Merci!

Remerciements pour leur appui financier aux organismes suivants :

- Conseil canadien de la santé porcine (CCSP)
- Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Fédération des producteurs de porcs du Québec



Une partie du financement de ce projet a été assurée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, par l'entremise du Programme canadien d'adaptation agricole (PCAA). Au Québec, la part destinée au secteur de la production agricole est gérée par le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec.



Agriculture et Agroalimentaire Canada Agriculture and Agri-Food Canada



